FBW Flugzeugbau Technische Mitteilung Nr. 329-007

Gegenstand:

Hauptbolzenbuchsen

Betroffen:

Segelflugzeugmuster MISTRAL C (Geräte-Nr. 329)

alle Werknummern

Dringlichkeit: Maßnahme 1 und 2:

Sofern noch nicht durchgeführt:

Vor dem nächsten Flug

Maßnahme 3:

Nach Maßgabe der Kontrollen in Masnahme 1 und 2 und spatestens bis31.3.1992

Solange Maßnahme 3 nicht durchgeführt:

Nach je 25 Flugstunden bzw. falls eher erreicht je 50 Landungen, sowie nach jeder ungewöhnlichen Beanspruchung (z.B.

harte Landung):

Wiederholung von Maßnahme 1

Anla8:

Im Betrieb haben sich bei einem Mistral C die

Hauptbolzenbuchsen gelockert

Magnahme 1:

Am abgerüsteten Flügel ist der feste Sitz der vier Hauptbolzenbuchsen in den Holmstummeln zu kontrollieren.


Hierzu wird eine 1 m lange runde Stange mit einem Ende (038 f6) in die zu prüfende Buchse gesteckt und das andere Ende mit Handkraft auf- und abbewegt, bei einer langen Buchse (Nähe Wurzelrippe) kräftig (ca. 300 N), bei einer kurzen (Stummelspitze) mit halber

Kraft (ca. 150 N).

Falls dabei zwischen Buchse und Kunststoff Risse sichtbar werden oder eine Relativbewegung mit den Fingern gefühlt werden kann, so darf das Segelflugzeug solange nicht weiter betrieben werden, bis Maßnahme 3 durchgeführt ist.

MaBhahme 2:

Am aufgerüsteten Segelflugzeug ist das Maß "a" zwischen den Außenflächen der Flansche der Hauptbolzenbuchsen festzustellen (links und rechts). Ist "a" an einer oder beiden Stellen größer als 110 mm, so darf das Segelflugzeug solange nicht weiter betrieben werden, bis Maßnahme 3 durchgeführt ist.



Seite 1 von 2

Maßnahme 3:

Austausch der Hauptbolzenbuchsen und Einbau von Verstärkungsplatten in den Holmstummelsteg gemäß interner FBW-Arbeitsanweisung 329/1

Material:

Der Material- und Werkzeugkit "TM 329-007" kann bezogen werden von FBW-Flugzeugbau, Am Galgenberg 4. D-8804 Dinkelsbühl, Tel. 09853 4122

Gewicht und

Schwerpunktlage: Maßnahme 1 und 2:

Maßnahme 3:

kein Einfluß

Einfluß vernachlässigbar

Durchführung u.

Bescheinigung: Maßnahme 1 und 2: Durch eine sachkundige Person. Eintrag ins Bordbuch des Segelflugzeugs:

Der Befund gelockerter Buchsen oder "a" größer 110 mm ist dem Musterbetreuer mitzuteilen:

> FBW Flugzeughau Am Galgenberg 4 D-8804 Dinkelsbühl Tel. 09853 4122

Durch einen anerkannten luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung

FBW Flugzeugüser Ombi Ernst Schönwald LTB II-A 376 Flugplatzstr.3 Tel. 09851/6470 91550 Dinkelsbühl Fax 09851/6583

Magnahme 3:

Dinkelsbühl, den 16. Februar 1991

Markin Hanson

LBA-anerkannt:

25. Feb. 1991



Diese Ausgabe ersetzt die Ausgabe vom 3. August 1990

		9	
MISTRAL C Werknr.: Kennz.:			
Nach Durchführung Maßnahme 3 festgestellte Maße:	b <sub>1</sub> a.	_ b <sub>2</sub>	4
1inks: b: = mm  b: = mm  a = mm			0
<u>rechts:</u> b <sub>1</sub> =mm -			
ort. Datum:			
Unterschrift:			

Mistral C. Werk-Nr.:

Kennzeichen:

Diese Arbeitsanweisung betrifft Maßnahme 3 der TM 329/007. Ausgabe 16.2.91 (Austausch und Verstärkung des Sitzes der Hauptbolzenbuchsen). Sie dient gleichzeitig als Prüfprotokoll für die Durchführung der Arbeiten. Zu dieser Arbeitsanweisung gehört die Zeichnung ZT 35

		rechts	links ausset, peorutt	1
V				1
1	. Beide Hauptbolzenbuchsen mit gasbeheizter Zieh- vorrichtung (Werkzeug Nr. 9450901 /2 /3) ausbauen (ohne Gewaltanwendung)			
	Stummelwicklung (1) im Bereich der Hauptbolzen- buchsen gem. Zeichnung ZT 35 entfernen bzw. an- schäften (Schäftbreite min. 50 mm) - Rovinggurte (2) nicht beschädigt			
3	Baumwollharz bzw. Schichtholzeinlagen (3) im geöffneten Bereich entfernen - Steggewebe (4) nicht beschädigt			
4.	Mit Trennmittel behandelte Hilfsbuchsen (Werk- zeug Nr. 9450904 /3) am aufgerüsteten Flugzeug abstecken - Querkraftanschlüsse in Tangentialrichtung ohne Spiel			
5.	Vorbereitete Verstärkungsplatten (Zeichn. ZT 36) anpassen und mit Baumwollharz gemäß Zeichnung ZT 35 (5) setzen - Platten (5) sitzen satt, übergequollenes Baum- wollharz entfernt	-		
6.	Nach Aushärten Hilfsbuchsen entfernen, Platten verputzen und verschleifen. Wurzelrippe (6) gem. Zeichnung ZT 35 anschäften - Platten sind bündig mit Gurtseitenflächen			
7.	Geöffnete Bereiche mit je 10 x 92 125 ★ (7) neu wickeln - Schäftbreite min. 50 mm eingehalten			

		rec	hts  cearaft	1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	nks pesréft	
8.	Nach Aushärten Übergänge vorsichtig verschlei- fen - angrenzende Wicklung (1) nicht beschädigt					
9.	Vorbereitete Außenplatte (8) (Zeichnung ZT 37) anpassen und mit Baumwollharz gem. Zeichn. ZT 35 setzen - Plattenbohrungen fluchten exakt					
10.	Ganzen Stummel mit 1 zusätzlicher Lage 92 125 ★ (9) umwickeln					
11.	Neue Hauptbolzenbuchsen (10) (Zeichn. ZT 38 /39) in der Länge anpassen und mit dünnem Baumwoll- harz am aufgerüsteten Flugzeug setzen - Buchsen sitzen satt. ohne Lunker					
12.	Nach Abschluß der Laminierarbeiten beide Flü- gelwurzeln tempern - Zeit (min 15 h) und Temperatur (50°C) eingehalten					
13.	Flugzeug nochmals aufrüsten, falls nötig Hauptbolzen austauschen - Länge und Passung der Hauptbolzen, Tangen- tialspiel der Querkraftanschlüsse i.O.					
)			1		I	

Nach Abschluß der Arbeiten: Alle Prüfpunkte 1.0.

Wilburgstetten.				
				ERRER ERREN FRANK
	(Datum)	(Prufer:	Stempel.	Unterschrift)