

Gegenstand (Subject) : Änderung der Kraftstoffversorgung für das Kiwi-TOP

Betroffene Geräte (Effectivity) : Alle Aufsetztriebwerke Kiwi TOP, die bis Ende 1989 hergestellt wurden, also Kiwi TOP Werk-Nr. 3, 19, 33, 34, 38, 41, 42. Sie gehören zu den Motorseglern Kiwi, Werk-Nr. 3002, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009

Dringlichkeit (Accomplishment) : Sofort, vor dem nächsten Start bzw. Inbetriebnahme des Triebwerks

Vorgang (Reason) : Bei zwei Kiwis kam es zu plötzlichem Motorstillstand

Maßnahmen (Instructions) : Einbau einer Kraftstoffversorgung mit Mikuni-Zusatzpumpe wie bei allen anderen TOP-Baureihen.

Material : Siehe Zeichnung "Kraftstoffanlage Kiwi TOP/ Mikuni F3-6060

Masse und Schwerpunktlage (Weight and Balance) : nicht betroffen

Hinweise (Remarks) : Der Umbau muß im TOP-Herstellerwerk Fischer + Entwicklungen Sonnenring 38 8300 Landshut/Altdorf Tel. 0871-32099

erfolgen. Die Motoren müssen auf mögliche Schäden überprüft werden.

Freigabe MPL <i>R. Damm</i> Datum 4.9.1991	Ausgabe (Edition) von 4.9.1991 (Date)	LB-Bezeichnet (Approved) 	Blatt-Nr. (Page-No.) von(of) 1 1
---	---	--	--