	Muster/Baureihe Typ/Model **KIWI** **Werknummer** Serial No. **Kennblatt-Nr.** Data sheet no. **850**	Eichelsdörfer GmbH Flugzeugbau Hafenstraße 6, 96052 Bamberg LBA-Nr.: II-B14 ☎ 0951- 61413 www.flugzeug-eichelsdoerfer.de Fax: 0951- 67772 info@flugzeug-eichelsdoerfer.de	**LTA/TM-Übersicht**

Halter/Auftraggeber:
Operator:

Blatt Nr. **von** **D -**

LTA-Nr. Ausgabe-Datum	EASA-AD-Nr. Ausgabe-Datum	TM-Nr. Ausgabe-Datum	Betrifft Baureihen und Werk-Nr.	Gegenstand	Termin/Frist	Prüfvermerk
92-308 30.07.92		**1-850** **09.04.92**	**Siehe TM**	**Flug- und Wartungshandbuch**	**01.08.92**	
91-158 **04.09.91**		**5004/1** **04.09.91**	**Siehe TM**	**Mikuni-Zusatzpumpe**	**sofort**	
		5004/2 **23.03.95**	**Siehe TM**	**Propellerlaufzeiten**	**Siehe TM**	
		5004/3 **29.01.92**	**Alle**	**Sicherer Betrieb**	**sofort**	
		5004/4 **24.08.92**	**Alle**	**Risse am Gestell des TOP-Aufstztriebwerkes**	**sofort**	
91-158/3 **05.05.92**		**5004/5** **08.11.91**	**Siehe TM**	**Kraftstoffversorgung**	**sofort**	
93-005 **18.12.92**		**5004/5 (?)** **03.12.92**	**Siehe TM**	**Austausch der Pleuellager-Nadelkränze**	**sofort**	
		5004/6 **26.04.95**	**Alle**	**Risse am Abgassystem**	**sofort**	
		5004/7 **24.08.95**	**Siehe TM**	**Risse am Tankentlüftungssammelbehälter**	**nicht betroffen**	
		5004/8 **24.08.95**	**Siehe TM**	**Abfahr-Verzögerungsrelais**	**nicht betroffen**	
2001-345 **13.12.01**		**32.110/25/1** **29.10.01**	**Alle**	**Propellerblatt-Profildicke**	**Jede Vorflug-Kontrolle**	

Erstellt/ergänzt/geprüft am								**Bemerkungen**
Unterschrift								