

Gegenstand : Laufzeiten TOP, Wartungsintervalle
(Subject)

Betroffene Geräte : TOP, Kiwi TOP, ASW 24 TOP
(Effectivity)

Geräte-Nr. : 5004 alle Baureihen
(TC-No.)

Dringlichkeit :
(Accomplishment)

Laufzeiten:

Der Motor König SC 430 F+E hat keine Lebensdauerbeschränkung, aber eine Zeit zwischen den Grundüberholungen (TBO) von 300 Motorbetriebsstunden.

Der Faltpropeller hat keine Lebensdauerbeschränkung, aber eine Zeit zwischen den Grundüberholungen (TBO) von 300 Motorbetriebsstunden

Für Motor und Propeller ist nach 300 Betriebsstunden eine Grundüberholung fällig.

Alle 10 Jahre ist eine Grundüberholung fällig, auch wenn zwischendurch keine 300 Betriebsstunden erreicht werden.

Alle 5 Jahre:

Die flexiblen Kraftstoff- und Tankentlüftungsleitungen, die Gummi-Handpumpe und Schnellverschlußventile sind unabhängig von den Motorbetriebsstunden alle 5 Jahre intensiv auf äußere Beschädigungen, Risse oder Undichtigkeiten zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen.

Bei Bleibatterien treten nach 5 Jahren erfahrungsgemäß Alterungserscheinungen auf. Wenn der Motor bei Außentemperaturen über 18° nicht mindestens 10 mal zu starten ist, müssen die Bleibatterien durch neue ersetzt werden.

Alle 3 Monate: genaue Durchsicht, Schmierung

Alle anderen Teile haben keine Lebensdauerbeschränkung, sind aber auszutauschen, sobald sie beschädigt oder korrodiert sind.

Freigabe MPL

Datum
(Date)

R. Baum
8.3.95

Ausgabe
(Edition)
vom
(Date)

B

8.3.95

LBA-anerkannt
(LBA approved)



23. März 1995

Blatt-Nr.
(Page-No.)
von
(of)

1
2