

Vorgang:


Ausgegeben am:

Durchzuführen von: Halter  
Bei nächster Nachprüfung  
und bei Neubau

Dringlichkeitsgrad  
2

Dringlichkeitsgrade:

- 0 sofort, bis zur Behebung darf nicht geflogen werden.
- 1 baldigst; Zeitpunkt für Behebung ist festzusetzen
- 2 bei nächster Nachprüfung durchführen.



Unterschriften mit Datum

Hersteller oder Musterbetreuer:

ausgearbeitet: Wag  
27.2.54

Prüfstelle für Luftfahrzeuge

geprüft:

19. Nov. 1954

Fischer

