

Gegenstand: Reparaturen von GFK-Bauteilen

Betroffen: Segelflugzeugmuster MISTRAL C (Geräte-Nr. 329)
alle Werknummern

Dringlichkeit: keine

Anlaß: *Nicht-*Verfügbarkeit des Glasgewebes "Interglas 91140"

Maßnahmen: Bei Reparaturen an GFK-Bauteilen des Segelflugzeugs
Mistral C kann

1 Lage Glasgewebe Interglas 91140, Finish I 550
ersetzt werden durch:

2 Lagen Glasgewebe Interglas 92110, Finish I 550

Material: Glasfilamentgewebe der Qualität 92 110, Finish I 550
Hersteller: Interglas AG, Ulm

Glasgewebe Interglas 92110, Finish I 550,
(wie auch alles andere für Reparaturen am Segel-
flugzeug Mistral C benötigte Material)
ist erhältlich beim Musterbetreuer:

FBW-Flugzeugbau GmbH, Tel 09851 6470
Flugplatzstr. 3 Fax 09851 6583
8804 Dinkelsbühl

Gewicht und
Schwerpunktlage: kein Einfluß

Durchführung und
Bescheinigung: Wird bei einer Reparatur ersatzweise das Glasgewebe
Interglas 92110 anstelle von 91140 verwendet, so ist
dies auf dem Befundbericht zu vermerken.
Die sonstigen Angaben im Wartungshandbuch Mistral C
bleiben unberührt, ebenso die einschlägigen Vor-
schriften für die Durchführung, Nachprüfung und
Bescheinigung von Reparaturen.

Dinkelsbühl, den 31. März 1993

LBA-anerkannt:

A. Redd

21. April 1993



L. Kow