

- Gegenstand:** Verfahrensänderung in der Fertigung  
Verfahrensanweisung
- Betroffen:** Segelflugzeug "Mistral C" Geräte-Nr.: 329  
ab Werk-Nr.: MC-071 bei Neufertigung  
ab Werk-Nr.: MC-001 bei Änderungen
- Dringlichkeit:** Bei Neuanfertigung
- Anlaß:** Bruch eines Klappenantriebshebels  
Zeichnungs-Nr.: ZS 001.1 bzw. ZS 001.2
- Maßnahmen:**
1. Um die Sicherstellung der Einhaltung der Biegeradien nach LN 9003 zu gewährleisten, wird ein Deckblatt für den gesamten Zeichnungssatz erstellt, auf dem auf die Einhaltung der Biegeradien nach LN 9003 hingewiesen wird.
  2. Ebenso vermerkt auf dem Deckblatt wird die Oberflächenvergütung für Metallteile: anstelle der bisherigen Kadmierung werden zukünftig die Metallteile entweder lackiert oder verzinkt.
  3. Es wird mit jeder Zeichnung, die Metallteile betrifft, dieses Deckblatt mitgeliefert.

Dinkelsbühl, den 26. März 1997

*[Handwritten signature]*

LBA-anerkannt:

03. April 97



*[Handwritten signature]*