



Muster/Baureihe
 Typ/Model **SB 5 Baureihen B,C und E**
Werknummer
 Serial No.
Kennblatt-Nr.
 Data sheet no. **218**

Eichelsdörfer GmbH Flugzeugbau
 Hafenstraße 6, 96052 Bamberg LBA-Nr.: II-B14
 ☎ 0951- 61413 www.flugzeug-eichelsdoerfer.de
 Fax: 0951- 67772 info@flugzeug-eichelsdoerfer.de

LTA/TM-Übersicht

Halter/Auftraggeber:

Operator:

Blatt Nr. 1 , Änderungen

D -

LTA-Nr. Ausgabe-Datum	Änderungs Nr. Ausgabe-Datum	TM-Nr. Ausgabe-Datum	Betrifft Baureihen und Werk-Nr.	Gegenstand	Termin/Frist	Prüfvermerk
	1 08.02.67		B	Verlängerung des Rumpfvorderteils		
	2 08.02.67		B	Rumpfeinbauten: Änderung		
	3 21.12.65		B	Einbau der Tost-Kupplung		
	4 1966		B ab W. Nr. 5006	Glasgewebe auf dem Rumpf		
	5 08.02.67		B ab W. Nr. 5005	Änderung des Rumpfhecks		
	6 08.02.67		B ab W. Nr. 5006	Änderung des Radlagers		
	7 08.02.67		B ab W. Nr. 5006	Spante und Beplankung geändert		
	8 08.02.67		B ab W. Nr. 5006	Fallschirmleinenbefestigung und Kupplung		
	9 08.02.67		B ab W. Nr. 5006	Spaltverkleidung geändert		
	10 08.02.67		B ab W. Nr. 5005	Instrumentenbrett geändert		
	11 08.02.67		B ab W. Nr. 5005	Diverse Änderungen an Leitwerk, Beschlügen und Beplankung		
	12 08.02.67		B ab W. Nr. 5005	Steuerungsanlage geändert		
	13 08.02.67		B ab W. Nr. 5005	Änderung Querruderhilfsholm und Randbogen		
	14 08.02.67		B ab W. Nr. 5005	Änderung der Rumpfbeschläge		
	15 14.01.74		B ab W. Nr. 5048	Stahlrohr-Materialtausch		
	16 14.01.74		B,C und E alle	Anschlussbeschläge für die Flossenholme		
	17 14.01.74		B,C und E bis 5058	Verstärkung der Leitwerksanschlussbeschläge		
	18 14.03.74		B,C und E alle	Neues Instrumentenbrett mit Abdeckung		
	19 14.01.75		B,C und E alle	L'Hotellieranschlüsse für V-Leitwerk		



Muster/Baureihe
 Typ/Model **SB 5 Baureihen B,C und E**
Werknummer
 Serial No.
Kennblatt-Nr.
 Data sheet no. **218**

Eichelsdörfer GmbH Flugzeugbau
 Hafenstraße 6, 96052 Bamberg LBA-Nr.: II-B14
 ☎ 0951- 61413 www.flugzeug-eichelsdoerfer.de
 Fax: 0951- 67772 info@flugzeug-eichelsdoerfer.de

LTA/TM-Übersicht

Halter/Auftraggeber:

Operator:

Blatt Nr. 2, Technische Mitteilungen u. LTAs

D -

LTA-Nr. Ausgabe-Datum	Änderungs Nr. Ausgabe-Datum	TM-Nr. Ausgabe-Datum	Betrifft Baureihen und Werk-Nr.	Gegenstand	Termin/Frist	Prüfvermerk
69-65 30.06.69		1 14.05.69	B und C Alle	Flügelhauptbeschläge		
		2 23.01.74	B und C Alle	Leitwerks-Flossenholme		
		3 14.01.75	B, C und E Alle	Anschlussbeschläge der Leitwerksruder		
		3 A 03.05.79	B und E Alle	Umbau der Steckhaube als Klapphaube	wahlweise	
		4 01.04.79	B und E Alle	Erhöhung des maximalen Fluggewichts		
86-23 30.01.86		5 27.01.86	B, C und E Alle	Rumpfspant Nr. 25 (Kontrolle und Reparatur)		
		6 15.02.91	B und E Alle	Rumpfspant Nr. 26 (Verstärkung)		
		7 15.02.91	B und E Alle	Einbau eines Gummisporns	wahlweise	
		3/2 05.04.91	B und E Alle	L'Hotellierschlüsse für V-Leitwerk	wahlweise	
		8 28.04.04	E Alle	Modifizierung der Randbögen	wahlweise	
93-001/3		---	Alle mit L'Hotellierschlüssen	Sicherung und Prüfung der Rundheit		
74-323/2 12.11.74		---	B, C und E Alle	Seilverbindungen		
82-216 09.11.82		---	B, C und E Alle	Seilklemmen		